

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QLD-VP
V/v cung cấp báo giá dịch vụ bảo
dưỡng, sửa chữa xe ô tô Innova
biển kiểm soát 31A-7522

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô

Cục Quản lý Dược đang thực hiện triển khai thực hiện gói thầu “Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô năm 2025” với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô Innova biển kiểm soát 31A-7522 năm 2025

2. Nội dung gói thầu: Nhiệm vụ chính của nhà thầu là kiểm tra bảo dưỡng vệ sinh, sửa chữa (nếu có) xe ô tô Innova của Cục QLD. Kính mời Quý Đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ đến cung cấp báo giá.

3. Yêu cầu về báo giá: Để có cơ sở lập dự toán và lựa chọn nhà thầu, Cục Quản lý Dược kính đề nghị Quý đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô đáp ứng được các yêu cầu đến Cục Quản lý Dược cung cấp báo giá dự kiến gói thầu trên cho Cục Quản lý Dược.

4. Nội dung báo giá: Chi tiết tại phụ lục kèm theo

Địa chỉ nhận báo giá: Văn phòng Cục Quản lý Dược – Tầng 1 nhà B, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: (024) 37366483; Fax: (024) 3823 4758.

Thời hạn nhận báo giá: **Trước 10h00 ngày 30/9/2025.**

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, VP(Q).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tạ Mạnh Hùng

Phụ lục
NỘI DUNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
(Kèm theo Công văn số /QLD-VP ngày / 9 /2025 của Cục QLD)

STT	NỘI DUNG KIỂM TRA	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT	BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
1	Thanh nối hai cần gạt mưa trước	1	Rơ, kêu	Thay mới
2	Van lốp	4	Lão hóa, ra hơi	Thay mới
3	Miếng kẹp chì cân bằng động bánh xe	0,40	Lốp mất cân bằng, cần chì kẹp	Thay mới
4	Lốp Bridgestone 205/65R15-B390-IN-T B-SERIES	4	Mòn, lão hóa	Thay mới
5	Bộ má phanh trước (1 bộ gồm 4 má phanh trước)	1	Mòn, mất khả năng phanh	Thay mới
6	Bộ guốc phanh sau (1 bộ gồm 4 guốc phanh sau)	1	Mòn, mất khả năng phanh	Thay mới
7	Bộ cu-pen phanh bánh xe (chất liệu tổng hợp)	1	Lão hóa, kẹt	Thay mới
8	Dầu máy SP 10W-30 (phuy 208L)	5,60	Bẩn, lão hóa	Thay mới
9	Lọc dầu	1	Bẩn, tắc	Thay mới
10	Gioăng làm kín ốc xả dầu	1	Thay thế khi thay dầu máy	Thay mới
11	Bu gi	4	Đánh lửa kém	Thay mới
12	Lõi lọc gió động cơ	1	Bẩn, tắc	Thay mới
13	Lọc xăng	1	Bẩn, tắc	Thay mới
14	Dầu trợ lực lái	1	Lão hóa	Thay mới
15	Dầu phanh DOT 3 (0.5lít)	2	Lão hóa	Thay mới
16	Dầu hộp số sàn GL-4 80W-90 (can 4L)	3,50	Lão hóa	Thay mới
17	Dầu vi sai GL-5 85W-90 (can 4L)	3,50	Lão hóa	Thay mới
18	Dung dịch làm sạch họng hút và hệ thống Nạp đ/cơ xăng	1	Họng hút bẩn, cần dung dịch vệ sinh	Thay mới
19	Dung dịch làm sạch kim phun Và Buồng đốt đ/cơ xăng	1	Kim phun bẩn, cần dung dịch vệ sinh	Thay mới

20	Đế chổi than máy khởi động	1	Mòn, truyền điện kém	Thay mới
21	Đế giữ chổi than máy phát	1	Mòn, truyền điện kém	Thay mới
22	Chổi than máy đề	2	Mòn, truyền điện kém	Thay mới
23	Dung dịch làm sạch đường dầu bôi trơn động cơ	1	Đường dầu bẩn, cần dung dịch vệ sinh	Thay mới
24	Phốt chặn dầu cầu sau	1	Lão hóa	Thay mới
25	Vòng đệm trục moay ở cầu xe	1	Mòn, rơ	Thay mới

- Giá đã bao gồm các loại thuế, phí theo luật định và các yêu cầu về chất lượng dịch vụ theo yêu cầu.

ĐƠN VỊ CUNG CẤP